



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREȘ

INSPECTORATUL  
TERITORIAL DE MUNCĂ  
MUREȘ  
Nr. 31 Din. 23.FEB. 2015

Comunicat de presă

În data de 21.02.2015 aproximativ ora 15.00 a avut loc un eveniment la SC Romgaz SA sucursala Iernut fiind anunțați telefonic de către serviciul de urgență 112.

La nivelul Inspectoratului de muncă Mureș s-a format o echipă operativă care s-a deplasat la locul evenimentului constatându - se următoarele:

Evenimentul a avut loc în cadrul SC Romgaz SA sucursala Iernut la Generatorul nr.6.

A explodat tabloul de comandă de la uscătorul de hidrogen, probabil datorită scurgerilor de hidrogen.

În urma exploziei a fost accidentat grav un electrician de serviciu care a fost transportat de urgență la UPU Tg. Mureș. După efectuarea cercetării la fața locului s-a dispus oprirea instalației de uscare a hidrogenului.

Instalația a fost închisă și izolată.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a început un control pentru prevenirea altor evenimente similare. Societatea a început cercetarea evenimentului în conformitate cu Legea 319/2006 și HG 1425/2006 cu completările și modificările ulterioare.

Jrs. Mureșan Andrei

Inspector Șef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș

